

X-teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

103X-sarja, X-sarja, laippa / laippa, DN 15-50, supistettuaukkoinen

| | |
|-----------------|--|
| Runko | DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345) |
| Pallo | DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 15-50 PTFE+C |
| Kara | DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste | DN 15-50 FPM |
| Operointi | DN 15-50 komposiittikahvalla |
| Laippa | EN 1092-1 |
| | Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |



Toimintaolosuhteet


-20 ° – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan

Yli +200 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 15-50



| DN | PN | Tuotenro. | LVI | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | kg |
|----|----|-----------|---------|-----|----|-------|-------|------|------|-----|----|-----|-----|
| 15 | 40 | 103015X | 3755683 | 130 | 10 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 32.0 | 119 | 86 | 130 | 1.7 |
| 20 | 40 | 103020X | 3755684 | 130 | 15 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 32.0 | 123 | 87 | 150 | 2.4 |
| 25 | 40 | 103025X | 3755685 | 130 | 20 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 32.0 | 125 | 86 | 160 | 2.9 |
| 32 | 40 | 103032X | 3755686 | 130 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 32.0 | 129 | 85 | 180 | 4.5 |
| 40 | 40 | 103040X | 3755687 | 130 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 32.0 | 133 | 87 | 200 | 5.2 |
| 50 | 40 | 103050X | 3755688 | 130 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 32.0 | 140 | 88 | 230 | 6.7 |