

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE



WC-LIITÄNNÄT

LVI 568 8738 FP 59880 suora

LVI 568 8739 FP 59870 epäkesko 12mm

LVI 568 8744 FP 59890 epäkesko 30mm

Tuotteiden materiaali on PP (Polypropeeni), tiivisteiden TPE (Termoplastinen Elastomeeri).

Käyttötarkoitus:

WC-liitännän korotus ja sivusiirto.

Suosittelemme vain pystyenasennusta.

Käytettäessä epäkeskoja WC-liitäntöjä suosittelemme, että WC-istuim asetetaan täyshuuhtelulle. Muuten on riski, että liitännän vesilukko tyhjenee. Koskee lähinnä 30 mm epäkeskoa wc-liitäntää.

Asennus:

FALUPLASTIN suorat ja epäkeskot WC-liitännät sopivat 110 mm PP/PVC/VALURAUTA-putkiin, 110 PP/PVC muhviin sekä WC-liitäntään, kun käytetään mukana olevaa kumitiivistettä.

HUOM! Lattiassa oleva poistoputki saa nousta enintään 10mm lattiapinnan yläpuolelle ja mansetin poistoputki ulottua enintään 35mm lattiapinnan alle. Voitele tiivisterenkaat huolellisesti Glidexillä tai vastaavalla liukasteella.

Liitännöissä on sisäänrakennettu hajulukko, jonka voi helposti REPIÄ POIS asennuksen yhteydessä.

HUOM! Älä käytä työkaluja reiän tekemiseen, tee reikä peukalolla.

Asennus muovimatolle:

Aseta WC-liitäntä viemäriputkeen ja taita muovimattoa 15-20 mm liitännän päälle.

Asennus kaakelille:

Katkaise viemäriputki niin, että se nousee enintään 10mm valmiista laatoituksesta.

Kiinnitä kosteussulku kalvoineen poistoputkea vasten, ei WC-liitäntää vasten!! Asenna klinkkerilattia.

Varmista, että poistoputki nousee enintään 10mm valmiin lattiapinnan yläpuolelle. Tarvittaessa katkaise putki. Asenna liitäntä poistoputkeen.

Puhdistus:

Mitään erityistä huoltoa ei tarvita, tarvittaessa osat voi pyyhkiä kostealla liinalla ja tavallisella miedolla puhdistusaineella.

Ylin käyttölämpötila jatkuvasti 80°, hetkellisesti 90°.

PP sietää hyvin useimpia kemikaaleja kuten öljyä, bensiiniä ja tärpättiä.

Faluplast