

## WC-LAITTEEN YLLÄPITO JA PUHDISTUS

Keraamisten tuotteiden värjäytyminen ja pinnan karhentuminen johtuu yleensä kalkkikerrostumista. Kalkkikerrostumat ovat vaaleita saostumia, jotka koostuvat veden sisältämien mineraalien jäämistä.

### Puhdistus

Jos kalkkikerrostumat ovat pinttyneitä ja vaikeita poistaa, happaman puhdistusaineen on annettava vaikuttaa pidempään. Käsittelyn voi myös toistaa riittävän monta kertaa.

Laufen suosittelee happoa, esimerkiksi sitruuna- tai etikkahappoa sisältävän puhdistusaineen käyttämistä. Hyvän puhdistusaineen pH-arvo on 2–3. Tavallinen kotitalousetikka noin 50-asteiseksi lämmitettynä poistaa useimmat pinttyvät erittäin tehokkaasti.

Vahvan kalkkijäämän irrottamiseen voidaan tarvita kuitenkin **voimakkaampaa puhdistusainetta**. Esimerkiksi Solmaster RKL tai Kiilto Sanitop Pro. Erittäin tehokas kalkin- ja ruosteenpoistoaine on **TeknoSeesam Saniteetti**, joka soveltuu mm. posliinien puhdistamiseen.

Kun kalkki saadaan pois pinnalta, lasipinta normalisoituu ja kalkki ei jää siihen enää kiinni. Posliinipinta pitää viikkosiivouksen osalta huoltaa kalkkia irrottavalla aineella, esim. WC-ankka jne.

### Vältä seuraavia puhdistusaineita:

- Hankausaineet ja metalliset hankaussienet, teräsvilla ja kaikentyyppiset muut mekaaniset puhdistusvälineet sekä terävät esineet
- Viemärinavaajat ja muut nesteet, joiden pH-arvo on yli 10
- Voimakkaat puhdistusaineet, kuten lipeä tai valkaisuaineena käytettävä fluorivetyhappo

### WC-kulhon takaseinämään muodostuneet tummat raidat

Raidat johtuvat kalkista ja voidaan poistaa edellä kuvatulla tavalla. Syitä voi olla monia:

1. Usein raitojen syynä on WC-istuimen riittämätön kunnossapito ja puhdistus tai huuhtelujärjestelmään jäänyt vesi. Ne eivät liity tuotteessa olevaan vikaan eivätkä oikeuta reklamaatioon.
2. Säiliöstä valuu koko ajan hieman vettä, koska joko täyttö- tai huuhteluventtiilissä on vika. Tällöin syynä on yleensä putkista veteen irronneet jäät tms. epäpuhtaudet, jotka tukkivat venttiilit. Sulkemalla vesiliitäntään saa helposti selville, kumpi venttiileistä ei toimi oikein. Mikäli veden valuminen WC-altaaseen loppuu heti, vika on täyttöventtiilissä, jos valuminen jatkuu säiliön tyhjentymisen jälkeen, on syynä huuhteluventtiili. Täyttöventtiili on purettavissa ja sen osat voidaan puhdistaa miedolla saippualla lämpimässä vedessä. Molempia on saatavana varaosina ja tilattavissa WC-istuimen jälleenmyyjältä.
3. On huomioitava, että putkienvaihdon yhteydessä voi putkista lähteä jäämiä noin vuoden verran. Jäämiä saattaa jäädä posliinipinnalle kiinni ja värjäävät pinnan.

### Wc-istuin mökkikäytössä

Mikäli WC-istuin on asennettu tilaan, jonka lämpötila voi painua nollarajan alapuolelle, WC-istuimen vedensyöttö tulee sulkea ja sekä säiliö että vesilukko on tyhjennettävä. Vesilukkoon on kaadettava nestemäistä jäätymisenestoainetta (käytettävän tuotteen valmistajan antamien ohjeiden mukaan).